



## „Zabezpieczenie erodowanego brzegu rz. Bzury w km 11 m. Witkowice”

Na lewym brzegu rzeki Bzury, w miejscowości Witkowice, na skutek erozyjnej działalności swobodnie płynącej wody nastąpiło znaczące rozmycie skarpy brzegowej, przez co rzeka niebezpiecznie zbliżyła się do lokalnej asfaltowej drogi powiatowej, zagrażając jej konstrukcji i stateczności skarpy. Stwarzało to niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników drogi oraz ograniczało ruch na jej najbardziej zagrożonym odcinku. W związku z powyższym zdecydowano się w tym miejscu wykonać ubezpieczenie brzegu Bzury za pomocą opaski brzegowej o konstrukcji faszynowo-kamiennej.

W ramach robót wykonano ubezpieczenie lewego brzegu Bzury na długości ok. 130 m. Wbudowano ok. 1200 m<sup>2</sup> materacy faszynowych, ok. 750 m<sup>3</sup> narzutu kamiennego luzem oraz ok. 500 m<sup>2</sup> narzutu kamiennego w płótkach na włókninie.

